



weber.vetonit

deluxe pasta

Шпаклевка суперфинишная под краску и обои

- Ослепительно белая
- Готовая к применению



НАЗНАЧЕНИЕ

Суперфинишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях под покраску и оклейку обоями.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Наполнитель	тонкомолотый мрамор
Средний размер фракции	0,015 мм
Рекомендуемая толщина нанесения	до 2 мм
Расход смеси при толщине слоя 1 мм	1,0 л/м ² /мм
Морозостойкость	10 циклов
Время высыхания одного слоя 1 мм при температуре 20 °С до степени 3	3 часа

Фасовка: пластиковые ведра 18 кг и 5 кг.

Хранение: 18 месяцев с даты изготовления. Хранить вдали от солнечных лучей при температуре от +5 °С до + 25 °С. Допускается до 10 циклов замораживания при температуре не ниже -40 °С. В случае замораживания выдержать продукт в теплом помещении до полного оттаивания и тщательно перемешать.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходящие основания

- Поверхности, выровненные шпаклевками **weber.vetonit VH, weber.vetonit KR, weber.vetonit LR+**, гипсовой штукатуркой **weber.vetonit easy gyps**
- гипсовые поверхности
- стены и потолки из гипсокартонных плит
- поверхности из минеральных материалов.

Подготовка основания

Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Температура основания и материала должны быть не менее +10 °С.

Нанесение

Шпаклевка наносится стальным шпателем вручную. Для выравнивания больших поверхностей рекомендуется использовать стальной шпатель шириной до 80 см. Минимальная температура при нанесении: +10 °С. В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя, время высыхания составляет 6 часа (1 мм, при t 20 °С, до степени 3). После высыхания поверхность обработать при помощи шлифовальной бумаги.

Рекомендации

Шпаклевка **weber.vetonit deluxe pasta** не является влагостойкой и не пригодна для выравнивания полов или оснований под облицовку плиткой.

Очистка инструмента

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию. С затвердевшим продуктом обращаться как со строительными отходами.

